

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждения детский сад «Белоснежка»

п. Солнечный

2023 год.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель РООПИ
«Седьмой лепесток» ХМАО-Югры
О.И. Шишкина
«30» _____ 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад
«Белоснежка»
Н.Ю. Глотова
«30» _____ 2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения детский сад
«Белоснежка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белоснежка»
- 1.2. Адрес объекта: 628452, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, с. п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 7-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажное, 2698,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 9057,3 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1989 г., последнего капитального ремонта - 2014 г., текущего ремонта пищеблока 2022 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет сведений.; капитального – нет сведений.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белоснежка» (МБДОУ детский сад «Белоснежка»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628452, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, с. п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 7-а, телефон 8(3462)74-20-97, электронный адрес: belosnezhka.dets@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Департамент образования администрации Сургутского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Сургутский район, г. Сургут, ул. Бажова, 16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг - образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – все категории.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, общая пропускная способность – 375 чел. (среднее количество в день: детей - 190, сотрудников 70, родителей 190).

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусное сообщение в поселении не организовано, до детского сада движение пешком или легковым транспортом.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 1000 метров

3.2.2. Время движения (пешком) – 30 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту – акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

1. Стоянка на прилегающей территории не обозначена дорожной разметкой, нет обозначенного машиноместа для инвалидов.
2. Входу в здание препятствует недостаточная ширина дверных проемов, отсутствие автоматически открывающиеся двери. Аварийные выходы не имеют пандусов.
3. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации, подъем на второй этаж инвалидов-колясочников не возможен.
4. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы доступны условно для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития, не доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников.
5. Санитарно-гигиенические помещения временно не доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников.
6. Устройства информации отсутствует. Нет системы связи на всех зонах.
7. Таким образом, физическая доступность для всех категорий инвалидов доступна условно (ДУ). После проведения работ по адаптации здания для инвалидов-колясочников (К) будут доступны определенные зоны.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ *по мере финансирования, в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда» на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 430-п; постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279 «Об утверждении Положения планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» МДС 13-14.2000, при нормальных условиях эксплуатации, периодичность капитальных ремонтов для зданий с железобетонным или металлическим каркасом один раз в 20 лет.*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности инвалидов и МГН. Создание определенной зоны целевого назначения на I этаже для посещения инвалидов-колясочников.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - объект доступно условно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией.

Согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, на сайте Окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 2023 г.
2. Акта обследования объекта: от «___» _____ 2023 г.
3. Результаты обследования комиссии от «___» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
детский сад «Белоснежка»
_____ 10.10.2023 г.
«Белоснежка»
_____ 2023 г.
УПНОСТИ

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
бюджетное дошкольное образовательное
детский сад «Белоснежка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белоснежка»
- 1.2. Адрес объекта: 628452, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, с. п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 7-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2-х этажное, 2698,1 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 9057,3 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1989 г., последнего капитального ремонта - 2014 г., текущего ремонта пищеблока 2022 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет сведений; капитального – нет сведений.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белоснежка» (МБДОУ детский сад «Белоснежка»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628452, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, с. п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 7-а, телефон 8(3462)74-20-97, электронный адрес: belosnezhka.dets@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Департамент образования администрации Сургутского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Сургутский район, г. Сургут, ул. Бажова, 16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности – дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг - образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг - на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети с 3 до 8 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – все категории.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, общая пропускная способность - 375 чел. (среднее количество в день: детей - 190, сотрудников 70, родителей 190).

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобусное сообщение в поселении не организовано. От остановки до детского сада движение пешком или легковым транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 1000 м.

3.2.2. Время движения (пешком) – 30 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет.

3.2.4. Перекрестки нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

1. Стоянка на прилегающей территории не обозначена дорожной разметкой, нет обозначенного машиноместа для инвалидов.
2. Входу в здание препятствует недостаточная ширина дверных проемов, отсутствие автоматически открывающиеся двери. Аварийные выходы не имеют пандусов.
3. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации, подъем на второй этаж инвалидов-колясочников не возможен.

4. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы доступны условно для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития, не доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников.

5. Санитарно-гигиенические помещения временно не доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников.

6. Устройства информации отсутствует. Нет системы связи на всех зонах.

Таким образом, физическая доступность для всех категорий инвалидов доступна условно (ДУ). После проведения работ по адаптации здания для инвалидов-колясочников (К) будут доступны определенные зоны.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ Н. Ю. Глотова, заведующий МБДОУ детский сад «Белоснежка», тел. 74-38-38

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Белоснежка»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Белоснежка»
- 1.2. Адрес объекта: 628452, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, с.п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 7-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2х этажное, 2698,1 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 9057,3 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1989г., последнего капитального ремонта - 2014 г., текущего ремонта пищеблока 2022г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего, капитального - нет сведений.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белоснежка»; краткое наименование: МБДОУ детский сад «Белоснежка»
- 1.7. Юридический адрес организации: 628452, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, с. п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 7-а Телефон: 8(3462) 77-14-15, электронный адрес: belosnezhka.dets@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности дошкольное образование 80.10.1
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети с 3 до 8 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – все категории.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, общая пропускная способность - 375 чел. (среднее количество в день: детей - 190, сотрудников 70, родителей 190).
- 2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобусное сообщение в поселении не организовано.
От остановки до детского сада движение пешком или легковым транспортом.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 1000 м.

- 3.2.2. Время движения (пешком) – 30 м.
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет.
 3.2.4. Перекрестки нерегулируемые.
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту - нет
 3.2.6. Перепады высоты на пути есть.
 Их обустройство для инвалидов на коляске -нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	План-схема территории Схема 1,2	1,2,3,4,5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	План-схема №3 1 эт. -1а, 2а, 55,54, 67, 2,3, 10, 24, 29,30, 40; План-схема 2 эт.- 48,52,25,24.	6,7,8, 9, 10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	План-схема 1эт. -3а, 4а, 61, 55,54, 67, 2,3, 10, 24, 29,30, 40; План-схема 2 эт.- 37, 11, 48,52,25,24.	11,12, 13, 14, 15,16, 17,18, 19,20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	План-схема №3 1эт. -56, 65, 72, 52, 44, 38; План-схема №4 2 эт.- 16,43, 47, 53, 1, 52, 28, 21, 35.	21,22
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	План- схема №3 1эт. -36а, 11. 2 эт. -8,9	33
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов доступно условно (ДУ).

После проведения работ по адаптации здания для инвалидов-колясочников (К) будут доступны определенные зоны.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда» на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 430-п; постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279 «Об утверждении Положения планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» МДС 13-14.2000, при нормальных условиях эксплуатации, периодичность капитальных ремонтов для зданий с железобетонным или металлическим каркасом один раз в 20 лет.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения маломобильных групп населения. Создание определенной зоны целевого назначения на 1 этаже для посещения инвалидов-колясочников.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) объект доступен условно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии Рабочей группы по паспортизации объектов социальной сферы при Координационном совете по социальным вопросам граждан старшего поколения и инвалидов в Сургутском районе.

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

4.4.3. Согласование с вышестоящей организацией.

4.4.4. Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.5. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата «___» _____ 2023 г., сайт <http://zhit-vmeste.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
7. Результаты фотофиксации на объекте
8. План-схема образовательного учреждения

на _____ 2 _____ л.
на _____ 2 _____ л.
на _____ 3 _____ л.
на _____ 4 _____ л.
на _____ 2 _____ л.
на _____ 2 _____ л.
на _____ 17 _____ л.
на _____ 4 _____ л.

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МБДОУ
детский сад «Белоснежка», Н. Ю. Глотова

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего
МБДОУ детский сад «Белоснежка», Ю.Г. Сажко

Специалист по охране труда, С. А. Мирзоева

Заместитель начальника отдела обеспечения безопасности
зданий и сооружений образовательных организаций
Департамента образования администрации Сургутского района
Ю.М. Василюк

Руководитель РООПИ
«Седьмой лепесток» ХМАО-Югры, О. И. Шишкина



(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белоснежка»
Адрес: 628452 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, с.п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 7а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	План- схема №1	1	Отсутствует информация об объекте: тактильная вывеска плана здания.	Все	Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте	Индивидуальное решение ТСР Текущий ремонт
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	План- схема №1	2,3	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН	Все	Установка тактильных дорожных указателей (предупреждающие, направляющие)	Текущий ремонт Индивидуальное решение ТСР
1.3	Автостоянка и парковка	есть	План- схема №1	5	Отсутствует. Возможность для оборудования стоянки автотранспортных средств инвалидов максимальное близко к входу в здание не имеется. Отсутствует знак парковки для инвалидов	К	Отсутствует. Возможность для оборудования стоянки автотранспортных средств инвалидов максимальное близко к входу в здание не имеется. Отсутствует знак парковки для инвалидов	Текущий ремонт Индивидуальное решение ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация об объекте: тактильная вывеска плана здания.	Все	Оборудовать доступными элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов.	Текущий ремонт с применением индивидуального решения ТСР

					Отсутствует информация на всём пути движения МГН.	Отсутствует информация на всём пути движения МГН.	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН. Оборудовать место отдыха для МГН.	
					Отсутствует место отдыха для МГН.	Отсутствует место отдыха для МГН.		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны территории, прилегающая к зданию	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		1,2,3,4,5	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-В**

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белоснежка»
Адрес: 628452 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, с.п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 7-а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	есть	План схема №2 1а	4	Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Отсутствует кнопка вызова на поручне.	О, С Все	Предусмотреть контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Установить кнопку вызова на поручне.	Выполнено
2.2.	Пандус (наружный)	есть	План схема №2	7	Имеется только с центрального входа	Все		
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	План схема №2 2а	8	Отсутствуют звуковой маяк на стене.	Все С	Установить звуковой маяк на стене.	Выполнено
2.4.	Дверь (входная)	есть	-	9	Отсутствуют дверные фиксаторы с функцией «открыто» / «закрыто» Ширина дверного проема 0,83 (менее 1,2м), порог в дверном проеме 0,40м (более 0,014м). Отсутствует	все	Установить фиксаторы с функцией «открыто» / «закрыто» Расширить дверной проем не менее 1,2м. Пороги	Текущий ремонт Индивидуальное решение ТСР

					контрастная маркировка на полотне двери.		снизить до допустимого уровня. Нанести контрастную маркировку.	
2.5.	Тамбур	есть	54,55	10	Высота порога 0,40м.	все	Понизить порог до 0,014м.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне			6,7,8,9,10	Отсутствует кнопка вызова на поручне. Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери, звуковой маяк на стене. Отсутствует фиксатор в положении «открыто/закрыто»; доводчик с 5-ти секундной задержкой.	Все	Установить кнопку вызова на поручне. Установить контрастную маркировку на полотне, фиксатор в положении «открыто/закрыто»; доводчик с 5-ти секундной задержкой, звуковой маяк на стене	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	1а,2а,54,55	6,7,8,9,10	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белоснежка»
Адрес: 628452 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, с.п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 7-а

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (зона ожидания)	есть	План схема №2 3а	21	Отсутствует зона ожидания, оборудованная для инвалидов. Отсутствуют информационная мнемосхема. Отсутствие тактильных направляющих или контрастно окрашенных поверхностей на участках пола перед дверными проемами и перед поворотом коммуникационных путей. Отсутствуют световые маячки. Отсутствуют поручни вдоль стен	все К, С	Оборудовать зону ожидания для инвалидов. Установить информационную мнемосхему. Нанести тактильные направляющие или контрастно окрашенных поверхностей на участки пола перед дверными проемами и перед поворотом коммуникационных путей. Оборудовать световыми маячками. Установить поручни вдоль стен.	Индивидуальное решение ТСР Текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	4а	11	Ширина марша 1,30м. Первая и последняя ступени не контрастной окраски. Отсутствуют бортики 0,2 м. Отсутствует обозначение этажей на торцевой части поручня. На ребре ступени отсутствует маячковый противоскользящий ограничитель.	все С, О	Расширение лестничных маршей. Оборудовать тактильными указателями. Первую и последнюю ступени выделить контрастной окраской. Установить бортики 0,2 м. Нанести обозначение этажей на торцевую	Индивидуальное решение ТСР Текущий ремонт

								часть поручня. На ребро ступени установить маячковый противоскользящий ограничитель.	
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет				Отсутствует пандус	Все	Установка пандуса	Технические решения не возможны
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					все	Приобретение подъемных устройств	Технические решения не возможны
3.5.	Дверь	есть		12		Отсутствуют дверные фиксаторы с функцией «открыто» / «закрыто».	К	Установить фиксатор с функцией «открыто» / «закрыто».	Текущий ремонт
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1 эт. – 61, 55, 54, 67, 2, 3, 10, 24, 29, 30, 40; 2 эт. – 37, 11, 48, 52, 25, 24.	13, 15, 16, 17, 18, 19, 20		Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обеспечением селекторной связью.	Все	Оборудовать не задымляемую зону безопасностью с обратной селекторной связью.	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				-			По конструктивным особенностям здания расширение коридоров и лестничных маршей при реконструкции технически невозможно	
	Специальные требования к зоне					Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации;	С	Оборудование путей движения предупредительной информацией о препятствии - визуальной (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильной (рифленая поверхность)	Текущий ремонт

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І – зона обслуживания инвалидов

детского дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белоснежка»

Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, с.п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 7-а

Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Информационные таблички обозначающие назначения помещений, не продублированы рельефными знаками.	С	Продублировать информационные таблички обозначающие назначение помещения рельефными знаками.	Выполнено.
Вдоль стен отсутствуют горизонтальные поручни. На основных маршрутах движения отсутствует специальные тактильные полосы для информации и ориентации.	С, О	Установить горизонтальные поручни на высоту от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, Оборудовать тактильные полосы для информации и ориентации на основных маршрутах движения	капитальный ремонт. Выполнено
Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначения помещений, дублированные рельефными знаками.	С	Продублировать информационные таблички, обозначающие назначение помещений рельефными знаками.	Выполнено

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белоснежка»
Адрес: 628452 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, с.п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 7-а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	№ 36а, 11	33	Отсутствует универсальная кабинка.	Все	Оборудовать универсальную кабинку.	Технические решения невозможны
					Отсутствует информация о санитарно-гигиеническом помещении.	Все	Предусмотреть установку информации о санитарно-гигиеническом помещении.	
					Отсутствует система двусторонней связи, кнопка экстренного вызова.		Установить систему двусторонней связи, кнопку экстренного вызова.	
					Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.		Оборудовать крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	
					Отсутствуют откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы, имеющие опору для спины.	К, О	Установить откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы, имеющие опору для спины,	
					Отсутствует система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене.	Все	Оборудовать системой с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на стене.	
					Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз.	К	Создание свободной зоны для пересаживания с кресла-коляски на унитаз инвалидов колясочников нецелесообразно.	
					Отсутствует тактильные напольные направляющие.			

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белоснежка»
Адрес: 628452 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, с.п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 7-а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ инфо	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в здании	Все	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в здании	Выполнено
6.2.	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в здании	Все	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в здании	капитальный ремонт
6.3.	Тактильные средства	есть	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить место своего	С	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду	Выполнено

					положения в помещении и свободно продвигаться в здании		определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в здании	
					Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в здании	Все	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в здании	капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны системы информации на объекте	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДУ	-	-	Индивидуальное решение с ТСР


* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно


-  - жилая застройка
 - проезжая часть
 - тротуар
 - искусственная неровность
-  - движение транспортных средств
 - движение детей в ДОУ

2. Схема маршрутов движения детей (воспитанников)




- - ограждение образовательного учреждения
- - искусственная неровность
- - жилые застройки
- - направление движения транспортного потока
- > - направление движения детей
- - искусственное освещение

План-схема 1 этаж МБДОУ д/с "Белоснежка"



План-схема 2 этаж МБДОУ д/с "Белоснежка"



1. Территория, прилегающая к зданию (участок).

Фото 1. Вход на территорию



Фото 2. Путь (пути) движения на территории




Фото 3. Путь (пути) движения на территории



Фото 4. Лестница (наружная) Пандус (наружный)



Фото 5. Автостоянка и парковка



Фото 6. Вход (входы) в здание Лестница (наружная)



Фото 7. Пандус (наружный)




Фото 8. Входная площадка



Фото 9. Дверь (входная)



Фото 10. Тамбур



Фото 11. Лестница (внутри здания). Отсутствие пандуса внутри



Фото 12. Дверь из тамбура в зону целевого назначения



Фото 13. Путь (пути) движения внутри здания




Фото 14. Коридор




Фото 15. Пути движения внутри здания



Фото 16. Пути движения внутри здания




Фото 17. Пути эвакуации



Фото 18. Пути эвакуации



Фото 19. Пути эвакуации




Фото 20. Пути эвакуации



Фото 21. Зона целевого назначения здания



Фото 22. Зона целевого назначения здания



Фото 23. Зона вызова помощника



Фото 24. Зона вызова помощника



Фото 25. Тактильная вывеска физкультурного зала



Фото 26. Тактильная вывеска кабинета социального педагога



Фото 27. Тактильная вывеска кабинета учителя - логопеда



Фото 28. Тактильная вывеска кабинета учителя- дефектолога



Фото 29. Тактильная вывеска кабинета психолога



Фото 30. Тактильная вывеска методического кабинета



Фото 31. Тактильная вывеска кабинета руководителя



Фото 32. Тактильная вывеска кабинета заместителя руководителя



Фото 33. Санитарно - гигиеническое помещение

